

Referencia: Clutch

Aplicación: Atlantic 84-87 Cabriolet 84-92
Caribe 84-87 Jetta 87-93 Rabbit 82-90

Partes implicadas: CK-VW19A CK-VW20C CK-VW21A
CK-VW21B2 CK-VW21D

Problemas al instalar el embrague para su VW, Jetta, Cabriolet, Golf, Atlantic, Caribe Rabbit.

Se ha observado en muchas ocasiones que al momento de instalar este tipo de embrague, el disco de pastas del clutch roza con el plato de empuje del diafragma.

Se ha podido corroborar que en efecto la parte donde se alojan los resortes en el plato de pastas, roza con el seguro que se instaló en el plato de empuje del diafragma.

Esto solo sucede cuando el clutch aún no ha sido instalado, una vez hecho conforme se aprieta el plato de clutch al volante de inercia, la posición del diafragma cambia y por consiguiente el platillo / arillo de empuje se modifica hacia la parte interna del plato de clutch.



Plato de empuje del diafragma
Clutch desarmado.



Estos dos puntos entran en contacto al girar.

Referencia: Clutch

Aplicación: Atlantic 84-87 Cabriolet 84-92
Caribe 84-87 Jetta 87-93 Rabbit 82-90

Partes implicadas: CK-VW19A CK-VW20C CK-VW21A
CK-VW21B2 CK-VW21D



Lo cual elimina cualquier riesgo de roce del disco de clutch con arillo / platillo de empuje como se muestra en la figura superior.