NUEVO NÚMERO



Se les informa que se agregó un nuevo código con número de parte MK8695T006, el cual es .006" más grande que la MK8695T, con el fin de compensar el desgaste que sufre la horquilla por los múltiples cambios de Rotulas.



