

CARTEK[®]

AUTOPARTES

NUEVA LÍNEA RADIADORES

LÍNEA RC

18

MESES
DE GARANTÍA

CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACIÓN

Unión Tubo-Cabezal
más fuerte.

Más resistente a los
efectos de la vibración y
a la expansión térmica.

Mayor resistencia a
la temperatura que da
como resultado una
mayor durabilidad.

MÁS DE
900 NÚMEROS
DE PARTE



AMPLIA COBERTURA



MÁXIMA RESISTENCIA



MAYOR EFICIENCIA



www.carttek.com.mx

RADIADORES

Los **Radiadores Cartek** cuentan con aluminio endurecido y plástico más grueso, con el propósito de mejorar la resistencia a la expansión del tanque causada por los picos de presión internos en el sistema de enfriamiento.

Diseñadas con una capacidad de refrigeración, durabilidad y rendimiento que cumplen o superan las especificaciones de los Equipos Originales.



- > Calidad de Equipo Original.
- > Regula la temperatura del anticongelante.
- > Disipa con mayor eficiencia el calor del motor.
- > Mantiene en óptimo estado el funcionamiento del sistema.

CÓDIGO	APLICACIONES
CK17062MM	RADIADOR GOL 1.8 98/10
CK15664MM	RADIADOR MONZA 1.4 94/12
CK17114MM	RADIADOR TORNADO 1.8 02/09
CK20888SM	RADIADOR SPARK 1.2 10/
CK1440MM	RADIADOR TSURU1.6L90-02 TOMA/O
CK2265MA/M	RADIADOR AUDI A3 2.0 99/06
CK17100MM	RADIADOR CORS A 1.4L 93-00
CK20736MM	RADIADOR CROSS FOX 1.0 06/
CK20895MA/M	RADIADOR AUDI A1 1.2 11/14
CK2307SA	RADIADOR ESCAPE 3.0 01/08
CK17137MM	RADIADOR ECOSPORT 1.6 03/10
CK2151SM	RADIADOR PICK UP D22 2.4 98/12
CK1426SA	RADIADOR SENTRA 1.6 93/16
CK2354SA	RADIADOR ACURA EL 1.7 01/05
CK14438SA	RADIADOR CHEVY MONZA 1.2 98/12
CK20222SM	RADIADOR MATIZ 1.0 06/13
CK13129SA/M	RADIADOR RAM 2500 3.7 09/16
CK2173SA	RADIADOR F-100 4.0 98/11
CK2981SA	RADIADOR VERSA 1.6,1.8 07/18
CK15183MM	RADIADOR POLO SEDAN 1.4 03/10
CK945SA	RADIADOR PIC KUP 2.4 84/95
CK14643MA/M	RADIADOR APRI0 1.6 02/10
CK2443SA	RADIADOR ELEMENT 2.4 02/06
CK2296SA/M	RADIADOR FOCUS 2.3 00/04
CK1826SA	RADIADOR PICKUP S10 4.3 96/05

CÓDIGO	APLICACIONES
CK21161SM	RADIADOR ATOS 1.1 05/12
CK13201SA/M	RADIADOR ECOSPORT 1.6 11/19
CK1531SA/M	RADIADOR CHEVRO LUV 2.2 94/03
CK2481SA	RADIADOR LIBERTY 3.7 02/06
CK2951SA/M	RADIADOR CIRRUS 2.4 07/14
CK20734MM	RADIADOR CORSA 1.8 11/15
CK17077MM	RADIADOR COURIER 1.6 01/10
CK2346SA	RADIADOR SENTRA B15 1.8 00/06
CK1290SA	RADIADOR ACURA EL 1.5 92/00
CK17125MM	RADIADOR FORD KA 1.0 00/07
CK2087SA	RADIADOR X-90 96/98
CK20951SA	RADIADOR AVEO 1.4 08/18
CK15435MM	RADIADOR ATOS 1.0L 98-08
CK15137MM	RADIADOR GOLF 1.8 94/98
CK2323SA/M	RADIADOR SEBRING 2.4 01/06
CK2428SA	RADIADOR COROLLA 1.8 03/08
CK2998SA/M	RADIADOR SENTRA B16 2.0 07/12
CK21129SM	RADIADOR AVEO 1.4 08/18
CK858SA	RADIADOR TSURU 1.6 87/91
CK1193SA	RADIADOR COMANCHE 4.0 91/01
CK14335SA	RADIADOR ASTRA 2.4 07/08
CK20388SA	RADIADOR X-TRAIL 2.5 02/07
CK2995SA/M	RADIADOR AUDI TT 3.2 07/08
CK2148SA	RADIADOR ACURA EX 2.3 98/02
CK897SM	RADIADOR RANGER 2.8 85/94

Las principales razones para cambiar tu radiador son:

1

EL REFRIGERANTE
cambia de color.

2

Fuga de REFRIGERANTE
en el circuito.

3

Sobrecalentamiento
del motor.

La Línea Más Completa de Autopartes en México