

Referencia: Collarines hidráulicos (CSC)

Aplicación: Corsa 1.8L / Meriva 1.8L  
Tornado 1.8L / Astra 2.0 y 1.8L

Partes implicadas: CK-GM21F, CTK04-584S

## Cambio de diseño de collarines hidráulicos CORSA, ASTRA, MERIVA, y TORNADO.

Se ha realizado un cambio de componente en las siguientes aplicaciones:

NO. PARTE	APLICACIÓN
CK-GM21F	GM Astra L4 2.0 Lts. SOHC (04-06); Corsa L4 1.8 Lts. SOHC (03->); Meriva L4 1.8Lts. SOHC (04->); Tornado L4 1.8Lts. OHC (04->) (con CSC)
CTK04-584S	GM Astra XE L4 1.8Lts. DOHC (01-03); Zafira XE L4 1.8Lts. DOHC (02-06) (con CSC)

El cambio se debe a que integramos un CSC de aluminio con el tubo serpentín, en lugar del CSC de poliamida, apegándonos al diseño de equipo original.

CSC anterior



CSC Nuevo  
Tipo original

